GUIA DE RESULTADOS

INDICADOR QUÍMICO TIPO 5

O Indicador Químico Tipo 5 é projetado para validar se os parâmetros de esterilização por vapor, incluindo tempo, temperatura e presença de vapor, foram alcançados. Avaliando assim todos os parâmetros essenciais para garantir a eficácia da esterilização.

NÃO PROCESSADO



REPROVADO - TEMPO/TEMPERATURA INCORRETOS



Uma leve alteração na coloração indica que o tempo ou temperatura não foram adequados para atingir a esterilização eficaz. Este resultado sugere que o tempo foi insuficiente ou a temperatura está abaixo do indicado.

REPROVADO - SEM PRESENÇA DE VAPOR



Ligeira mudança, mas não atinge a cor de aprovação Ocorre quando há falha na penetração de vapor no local onde o indicador foi posicionado, possivelmente devido a uma carga excessiva, distribuição inadequada do material ou problemas na geração de vapor do esterilizador.

REPROVADO - EXCESSO DE UMIDADE



Se o indicador mostrar coloração correta com manchas, pode indicar umidade excessiva. Isso geralmente ocorre devido à sobrecarga da autoclave, que impede a circulação adequada do vapor. Também pode ser causado por posicionamento inadequado do papel grau cirúrgico, com o lado absorvente para baixo.

APROVADO



Se o indicador muda para marrom escuro ou preto após a esterilização, isso indica que o processo foi bem-sucedido e que as condições de esterilização foram atingidas.

2i PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 20.180.587/0001-75
Rua José Carlos Muffato, 568 - Jd Riviera - Cambé - PARANÁ - BRASIL
(43) 3154-9062 | suporte1@2i.ind.br | @2ihealthcare | (43) 98424-9062